SMVT

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com

FICHE TECHNIQUE

MARQUE	ROBINSON HELICOPTER CNY	**TYPE**	R44 Clipper II (Pop Out)
IMMATRICULATION	F-XXXX	**CLASSEMENT**	AG
MISE EN SERVICE	14/12/2007	**N° SERIE**	120XX

ASPECT

Extérieur*	5/5	**Couleurs**	**Corps**	Gris Metalisé
Intérieur*	5/5	**Couleurs**	**Trim**	Bleu metalisé

* De 1 a 5

SOUS ENSEMBLE ET POTENTIEL

CELLULE

Heures Totales	86,60
Date dernière visite	10/04/2015
Date dernière GV	/
Heures depuis GV	/
TRAIN	POP OUT

MOTEUR 1

Marque	TEXTRON LYCOMING
Type	IO-540-AE1A5
Origine	TEXTRON LYCOMING
Heures totales TTSN	86,60
Heures depuis RG TSO	/
Potentiel restant	/

ROTOR PRINCIPAL

Type	C016-7
Pale 1	2393
Pale 2	2396
Potentiel restant	2119,10

ROTOR ANTICOUPLE

Type	C029-2
Pale 1	6146
Pale 2	6145
Potentiel restant	2113,40

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT	INSTRUMENTATION	AVIONIQUE
Equipement Standard 2007	Horizon artificiel	COM King96A
Montre Digitale	CDI GI 106A	Transpondeur GTX 330 MODE S
Sieges cuir		GARMIN GNS 430
Extincteur + Support		Intercom NAT AA12S
		BALISE KANNAD 406 AF

OBSERVATIONS DIVERSES

Appareil entretenu en atelier agrée PART 145 depuis son origine
Jamais accidenté

DONNEES NON CONSTRCTUELLES - LES VALEURS PORTEES SUR LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE SONT SOUMISES A EVOLUTION PAR RAPPORT A LA PRESENTE DATE DE MISE A JOUR

Date de dernière Mise a Jour	**10/04/2015**